

แบบสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕

ลำดับ ที่	ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ที่อยู่	เบอร์โทร	การดำเนินการ ตามมาตรา ๘๐
๑.	โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม			
๒.	อาคารบางประเภทและบางขนาด			
	๒.๑ อาคารชุด			
	๒.๒ โรงแรม			
	๒.๓ โรงพยาบาล			
	๒.๔ สถานศึกษา			
	๒.๕ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจและที่ทำการขอเอกชน			
	๒.๖ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า			
	๒.๗ ตลาด			
	๒.๘ ภัตตาคารหรือร้านค้า			
	๒.๙ หอพัก			
	๒.๑๐ สถานบริการ			
๓.	ที่ดินจัดสรร			
๔.	การเลี้ยงสุกร			
๕.	ทำเทียบเรือประมง สะพานปลาและกิจการแพปลา			
๖.	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง			
๗.	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง			
๘.	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย			
๙.	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด			
๑๐.	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน			

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลสำรวจ ประจำปี ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา					
	ชุมชนดอนโพธิ์	ชุมชนตลาด	ชุมชนดอนละหาน	ชุมชนท่าม่วง	ชุมชนคลองน้ำเค็ม	ชุมชนปากคลอง
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและกำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบน้ำเสีย

เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ได้ดำเนินการสำรวจสภาพน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครั้วเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย โดยได้บันทึกสถิติที่เก็บจากแหล่งเกิดมลพิษ